





LISTA KABLOWA					
Lp	TYP KABLA	l [m]	TRASA	Nr kabla	ΔU [%]
1	3xXRUAHAKXS 120/50-12/20	3000	GPZ S1-SN - PZO - 1	1	1,30
2	3xXRUAHAKXS 50/16-12/20	1000	PZO - ZKSN - 1	2	1,56
3	3xXRUAHAKXS 50/16-12/20	100	ZKSN - TR 1 - 2	3	1,83
4	3xXRUAHAKXS 50/16-12/20	300	ZKSN - TR 2 - 2	4	1,86



UWAGA
Kable do ZK SN oraz ICZ-E wprowadzać zgodnie z wymaganiami DTR producenta.
Uszczelnić od przedostawania się wody i gazów.

RYSUNEK 2: SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA PRZEMYSŁOWYCH STACJ TRANSFORMATOROWYCH ICZ-E